



**RELATÓRIO DE
FISCALIZAÇÃO nº 01/2019**

**Recomposição Asfáltica no Bairro Jardim
Itália**

Sinop – MT, 25 de abril de 2019.



1. AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Objetivo da fiscalização: Averiguar a reclamação sobre a recomposição asfáltica no Bairro Jardim Itália.

Tipo de Fiscalização: Não programada - Direta (inspeção física).

Data: 25/04/2019.

Local: Rua Tancredo Neves – Jardim Itália, Sinop/MT.

Órgão Fiscalizador: AGER - SINOP

Entidade Fiscalizada: ÁGUAS DE SINOP S. A.

2. INSTRUMENTOS LEGAIS

- a. Lei Federal nº 11.445/2007;
- b. Decreto Federal nº 7.217/2010;
- c. Contrato de Concessão nº 096/2014 para prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de Sinop;

3. METODOLOGIA

Cumprida à Gestora de Regulação e Fiscalização, Amanda Rojas, a fiscalização da qualidade dos serviços executados pela Concessionária Águas de Sinop, por meio de levantamento de dados e informações de forma direta (in loco).

4. CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES

A AGER Sinop foi informada pela Vereadora Maria José acerca da formação de buracos em alguns pontos na Rua Tancredo Neves, onde foi realizada recomposição asfáltica pela Concessionária Águas de Sinop. Por meio da inspeção no local, constatou-se que haviam



formado buracos onde foi realizada a recomposição asfáltica pela Concessionária Águas de Sinop, conforme consta no registro fotográfico.

5. DETERMINAÇÕES

Diante do exposto, determina-se que a Concessionária Águas de Sinop realize os reparos no local inspecionado **de maneira adequada e com qualidade**, deixando o local em perfeitas condições para o trânsito.

Amanda Aparecida B B Rojas
Gestora de Regulação e Fiscalização – AGER/Sinop

ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1 – Via danificada com buracos (Data: 25/04/2019).